

Relazione di verifica.

In data 12/11/2020 la Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie dell'ASL AL costituita con deliberazione ASL AL n. 724 del 22/10/2020 congiuntamente all'Organismo Tecnicamente Accreditante hanno effettuato un sopralluogo presso il Presidio "Villa Igea" della Casa di Cura Habilita Villa Igea – I cedri , sita in Acqui Terme Via Moirano 2.

Sono presenti al sopralluogo:

ARPA

- Roberto Vola - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte
- Enrico Santo - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte

Commissione di Vigilanza ASL AL

- Stefania Marchianò – C.d.V. ASL AL Presidente
- Prosperi Rossana C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Sara Bidone C.d.V. ASL AL Componente
- Ing. Danilo Borla C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Daniela Fava C.d.V. ASL AL Segreteria

Per la Casa di Cura sono presenti:

Prof. Massimiliano Panella - Direttore Sanitario

Dott.ssa Paola Sabatini – Direttore Operativo

Dott. Roberto Rusconi -Legale rappresentante


Con nota del 9/11/2020 a firma del Coordinatore Emergenza Covid Regione Piemonte dott. Gianfranco Zulian pervenuta all'ASL AL in data 9/11/2020 è stata richiesta l'attivazione di posti letto Covid alle strutture private .

Per quanto riguarda la Casa di Cura Habilita Villa Igea I Cedri – Presidio di Villa Igea sono stati richiesti 30 posti letto per pazienti Covid + e non alta intensità di cure.

Sulla base della DGR 22-1133 del 13/03/2020, la verifica è focalizzata sul rispetto dei requisiti minimi che garantiscono l'igiene e la sicurezza degli operatori e dei pazienti e la qualità assistenziale relativamente al ricovero e cura di pazienti CoViD-19 +.

In data 21/03/2020 la Commissione di Vigilanza e l'ARPA a seguito di un sopralluogo congiunto ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione e l'accreditamento temporaneo di 36 PL per pazienti Covid non critici a bassa intensità in quanto in possesso dei requisiti igienici e di sicurezza minimi per la cura e l'assistenza di pazienti Covid+.

Inoltre si ricorda che la commissione di vigilanza nel mese di giugno 2019 e L'ARPA nel primo semestre 2019 hanno effettuato il sopralluogo di verifica del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'anno 2019 con esito positivo.



La Casa di Cura ha deciso di variare il precedente assetto organizzativo come di seguito descritto.

Ha predisposto la struttura per gestire al 2° piano un totale di 30 posti letto di pazienti CoViD-19 positivi non ad alta intensità assistenziale ; nei restanti locali svolgerà la normale attività per pazienti non Covid.

Percorsi

I percorsi sono stati tarati sulla base dell'assetto organizzativo e sono state fornite le planimetrie con l'evidenza dei percorsi illustrati.

Sono stati organizzati percorsi separati per il personale in entrata, per il personale in uscita, per il paziente in arrivo e per il cambio turno del personale.

Rispetto a quanto già preventivato dalla struttura è opportuno al primo piano separare la zona ancora adibita a degenza ordinaria dalla zona destinata a vestizione e svestizione del personale reparto Covid.

Al piano secondo prevedere oltre alla già preventivata zona gialla un'ulteriore speculare zona gialla in direzione delle degenze Covid del secondo lotto.

Personale

Per quanto riguarda il personale il Direttore Sanitario comunica di utilizzare quello assegnato ai reparti fino ad ora presenti al piano secondo e si impegna a inviare la turnistica di medici, infermieri ed OSS.

E' necessario prevedere fra le figure mediche la presenza costante e proporzionata ai volumi di attività di un medico con adeguata esperienza e formazione per il trattamento di malati Covid+ (ad esempio un medico specialista in Medicina Interna o Infettivologo o Pneumologo).

Radiologia

Il reparto Covid, per gli accertamenti diagnostici, utilizzerà un apparecchio portatile ed ecografo posizionato all'interno del reparto Covid a suo uso esclusivo.

Gli ultimi controlli di qualità sono stati effettuati in data 3/07/2020. Si richiede di fornire evidenza dello stato di taratura e qualità dell'apparecchiatura.


Rischio Legionellosi

Per quanto riguarda il rischio legionellosi, la struttura ha attuato quanto previsto dal piano di autocontrollo. Gli ultimi campionamenti effettuati il 30/09/2020 hanno avuto un esito negativo. Sono state adottate le misure di bonifica ed è in corso un secondo campionamento. La struttura si impegna a trasmettere i risultati appena a sua disposizione.

Procedure

La procedura di sanificazione e disinfezione dei locali deve essere aggiornata adattandola alla nuova tipologia di pazienti, si chiede un maggior livello di dettaglio secondo il seguente schema: chi fa che cosa come dove e quando. Deve comprendere la parte di presidi attrezzature che vengono utilizzate.

E' stata predisposta una procedura per la vestizione e svestizione e per l'identificazione dei DPI ed è stata fornita evidenza della sua distribuzione a tutti gli operatori.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the document. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or short names.

Impianti di climatizzazione

Al fine di assicurare un'adeguata ventilazione degli ambienti, si suggerisce l'adozione, per quanto applicabile, delle misure indicate nel rapporto ISS COVID 19 n.5/2020 rev.2: "Indicazioni ad interim per la prevenzione e la gestione degli ambienti in door in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS CoV-2", versione del 25 maggio 2020 ed eventuali aggiornamenti che dovessero seguire.

Stante quanto sopra

SI RITIENE

che la Casa di Cura Habilita Villa Igea – I cedri Presidio di Villa Igea rispetti i requisiti igienici e di sicurezza minimi per il ricovero, la cura e l'assistenza di pazienti CoViD-19+ e che rispetti parimenti i requisiti minimi di qualità assistenziale per la temporanea autorizzazione ed accreditamento ai sensi della DGR 22-1133 del 13/03/2020 di nr. 30 PL per pazienti Covid positivi non ad alta intensità assistenziale ove vengano realizzati gli interventi richiesti.

Comunque si richiede alla struttura di trasmettere ad ARPA (mail: dirgen@arpa.piemonte.it) ed alla Commissione di Vigilanza ASL AL (mail: aslal@pec.aslal.it) la seguente documentazione:

- Esiti dell'ultimo campionamento per rischio legionella
- Evidenza dello strumento di misura utilizzato per il controllo di qualità dell'apparecchio portatile e dello stato di taratura dello stesso utilizzato dal reparto covid
- Procedura di sanificazione e disinfezione aggiornata con le modifiche richieste
- Elenco del personale dedicato al reparto con l'indicazione del nominativo e specializzazione dei Medici, Infermieri ed OSS con i rispettivi turni.
- Evidenza della presenza di almeno un medico con le adeguate competenze per il trattamento dei malati Covid
- Planimetrie aggiornate comprensive degli interventi di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Acqui Terme , 12/11/2020

ARPA

Roberto Vola

Enrico Santo

Commissione di Vigilanza ASL AL

Stefania Marchianò

Prosperi Rossana

Dott.ssa Sara Bidone

Ing. Danilo Borla

Dott.ssa Daniela Fava

Casa di Cura

Prof. Massimiliano Panella

The image shows a series of horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures correspond to the names listed on the left: Roberto Vola, Enrico Santo, Stefania Marchianò, Prosperi Rossana, Dott.ssa Sara Bidone, Ing. Danilo Borla, Dott.ssa Daniela Fava, and Prof. Massimiliano Panella. The signatures are written in a cursive style.